


N/A

LM3704XBBP-463

Teilenummer:	LM3704XBBP-463
Hersteller / Marke:	N/A
Produktbeschreibung	IC MPU SUPERVISR 4.63V 9MICROSMD
Datenblätter:	
RoHS Status	 Enthält Blei / RoHS nicht konform
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.













Spezifikationen von LM3704XBBP-463

TEILENUMMER	LM3704XBBP-463
HERSTELLER	N/A
BESCHREIBUNG	IC MPU SUPERVISR 4.63V 9MICROSMD
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Enthält Blei / RoHS nicht konform
DATENBLATT	
SPANNUNG - SCHWELLEN	4.63V
ART	Simple Reset/Power-On Reset
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	9-µSMD (1.41x1.41)
SERIE	-
ZURÜCKSETZEN TIMEOUT	20 ms Minimum
ZURÜCKSTELLEN	Active Low
VERPACKUNG	Tape & Reel (TR)
VERPACKUNG / GEHÄUSE	9-VFBGA
AUSGABE	Push-Pull, Totem Pole
ANDERE NAMEN	LM3704XBBP-463TR
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C (TJ)
ANZAHL DER ÜBERWACHTEN SPANNUNGEN	1
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 9-µSMD (1.41x1.41)
BASISTEILENUMMER	LM3704

Verwandte Tags

LM3704XBBP-463	LM3704XBBP-463-Verteiler	LM3704XBBP-463 Lieferant
LM3704XBBP-463 Preis	LM3704XBBP-463 Bilder	LM3704XBBP-463-Bild
LM3704XBBP-463 PDF-Datenblatt	LM3704XBBP-463 Datenblatt herunterladen	LM3704XBBP-463-Datenblatt
LM3704XBBP-463 Aktie	Kaufen Sie LM3704XBBP-463	Kaufen Sie LM3704XBBP-463
LM3704XBBP-463	Lieferant	-Verteiler

Verwandte Produkte

 <p>LM3704XCMM-263/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 2.63V 10MSOP Auf Lager: 5037 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LM3703XCBPX-308 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 9USMD Auf Lager: 4281 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LM3704XBMM-232/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 2.32V 10MSOP Auf Lager: 4701 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LM3703XCBP-308 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD Auf Lager: 5733 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LM3702YDTPX-220/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 9USMD Auf Lager: 5966 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LM3702YDTP-220/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR LLO 9MICROSMD Auf Lager: 4302 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LM3704XBBP-232 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISR 2.32V 9MICROSMD Auf Lager: 4225 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LM3704XCBP-308 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD Auf Lager: 5739 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LM3702YCBP-220 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 2.2V 9MICROSMD Auf Lager: 4979 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LM3704XBMMX-232 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 10MSOP Auf Lager: 4730 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LM3704XBMMX-463 Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISOR 10MSOP Auf Lager: 5417 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LM3704XBMM-463/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC MPU SUPERVISR 4.63V 10-MSOP Auf Lager: 5262 pcs</p> <p>RFQ</p>