

N/A

LMK00304SQX/NOPB

Teilenummer: LMK00304SQX/NOPB
 Hersteller / Marke: N/A
 Produktbeschreibung: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
 Datenblätter:
 RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
 Liefern von: Hongkong
 Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von LMK00304SQX/NOPB

TEILENUMMER	LMK00304SQX/NOPB
HERSTELLER	N/A
BESCHREIBUNG	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
DATENBLATT	
SPANNUNGSVERSORGUNG	3.15 V ~ 3.45 V
ART	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	32-WQFN (5x5)
SERIE	-
VERHÄLTNIS - EINGANG: AUSGANG	3:5
VERPACKUNG	Tape & Reel (TR)
VERPACKUNG / GEHÄUSE	32-WFQFN Exposed Pad
AUSGABE	HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C
ZAHL DER SCHALTKREISE	1
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
EINGANG	CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal
FREQUENZ - MAX	3.1GHz
DIFFERENZIAL - EINGANG: AUSGANG	Yes/Yes
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator IC 3:5 3.1GHz 32-WFQFN Exposed Pad
BASISTEILENUMMER	LMK00304

Verwandte Tags

LMK00304SQX/NOPB	LMK00304SQX/NOPB-Verteiler	LMK00304SQX/NOPB Lieferant
LMK00304SQX/NOPB Preis	LMK00304SQX/NOPB Bilder	LMK00304SQX/NOPB-Bild
LMK00304SQX/NOPB PDF-Datenblatt	LMK00304SQX/NOPB Datenblatt herunterladen	LMK00304SQX/NOPB-Datenblatt
LMK00304SQX/NOPB Aktie	Kaufen Sie LMK00304SQX/NOPB	Kaufen Sie LMK00304SQX/NOPB
LMK00304SQX/NOPB	Lieferant	-Verteiler

Verwandte Produkte

<p>LMK00306SQ/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Auf Lager: 15141 pcs RFQ</p>	<p>LMK00301SQ/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Auf Lager: 16276 pcs RFQ</p>
<p>LMK00306SQE/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Auf Lager: 15164 pcs RFQ</p>	<p>LMK00308SQ/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN Auf Lager: 16225 pcs RFQ</p>
<p>LMK00308EVM/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: BOARD EVAL FOR LMK00308 Auf Lager: 337 pcs RFQ</p>	<p>LMK00304SQ/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Auf Lager: 24218 pcs RFQ</p>
<p>LMK00304SQE/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Auf Lager: 16840 pcs RFQ</p>	<p>LMK00306EVM/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: BOARD EVAL FOR LMK00306 Auf Lager: 409 pcs RFQ</p>
<p>LMK00301SQX/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Auf Lager: 17670 pcs RFQ</p>	<p>LMK00304EVM/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: BOARD EVAL FOR LMK00304 Auf Lager: 425 pcs RFQ</p>
<p>LMK00301SQE/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Auf Lager: 10236 pcs RFQ</p>	<p>LMK00306SQX/NOPB Hersteller: N/A Beschreibung: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Auf Lager: 19578 pcs RFQ</p>